

# O SAAE Mariana realiza a recomposição poliédrica na rua Antônio Olinto



Esse trabalho é executado sempre que as vias pavimentadas com poliedros são danificadas, devido a problemas de deslocamento do solo ou devido a manutenções realizadas em tubulações de água e esgoto.

Diferente do trabalho com pavimentação asfáltica, que depende do uso de maquinário específico, as atividades envolvendo pavimentação poliédrica dependem muito mais de trabalho braçal, em um serviço que exige paciência e minúcia, além da técnica para a colocação de cada pedra no lugar certo.

“A recomposição poliédrica é um serviço de manutenção que o SAAE Mariana realiza diariamente, com equipes que trabalham sob o sol forte, no esforço por manter a segurança no deslocamento de veículos e pedestres. Nós temos ruas e calçadas muito antigas e irregulares, sem esse trabalho, os buracos aumentam em tamanho e quantidade, ampliando também o risco de quedas e acidentes. Neste caso da Antônio Olinto, aconteceu um rompimento de adutora e a grande quantidade de água deslocou os paralelepípedos”. Disse Ronaldo Camêlo diretor do SAAE Mariana.

<http://saaemariana.mg.gov.br/noticia/90/o-saae-mariana-realiza-a-recomposicao-poliédrica-na-rua-antonio-olinto> em 09/02/2023 03:09